

Tutorial Instalação do Sensor de Pedal (Skape)



1. Retire o parafuso da Pedivela. Chave allen 8mm



2. Retire a pedivela utilizando um extrator de pedivela



3. Solte o sensor levemente utilizando a mão mesmo. Sem fazer muito esforço




4. Abra o compartimento do modulo utilizando a chave allen 4mm



5. Desconecte o sensor e substituir pelo novo



6. Insira o sensor novo na posição, conforme na foto acima, até encostar no quadro



7. Organize bem os fios para que nenhum fio ou conector fique tensionado ou pressionado dentro do compartimento. A tampa deve fechar levemente.



8. Feche o compartimento e organize os fios do lado de fora utilizando abraçadeira de nylon



9. Coloque a pedivela no eixo e aperte o parafuso. Allen 8mm

Pronto e vamos testar!!